タイヤ溝の深さとブレーキディスクの摩耗測定レポート

レポート情報

レポート時間 (MM-DD-YYYY): 03-10-2022 05:01:58

デバイス/バージョン： TBE200 / V01.20.00

スキャンしてPDFをダウンロードできます。

車両情報

ナンバープレート： BH

メーカー/モデル/年式： H / HFF / 1999

VIN： --

走行距離： --

測定設定

測定モード： 全トレッド測定

タイヤ種類： 冬用タイヤ

車両状態と修理の提案



例：FWDローテーション



タイヤの状態： 左後 タイヤをすぐに交換してください。; 左前 右前 右後 タイヤの交換をお勧めします。;

ブレーキディスクの状態： --

タイヤのご提案： タイヤは6か月ごとにローテーションするか、9600から12800 kmに、またはメーカーの指示に従ってローテーションする必要があります。



制動距離： 61 m

注意： 制動距離は、冬の道の50 km/hで走行する車両に深刻な摩耗したタイヤが装着された場合に計算され数字です。

AUTEL CHINA HQ

電話番号： (+86) 755 22672493/ 86532091

電子メール： supporttpms@auteltech.com

AUTEL APAC

電話番号： +81-45-548-6282

電子メール： sales.jp@autel.com/ support.jp@autel.com

左前

mm 3.0 1.7 2.5

外側 内側

目視検査： --

ブランド： --
仕様： --
DOT: --
タイヤの使用年数： --

未測定

リコール関連情報：
リコール情報ありません。
修理の提案：
1. タイヤ： タイヤの交換をお勧めします; タイヤの空気圧を公称値(通常、車両のBピラーのネームプレートに記載されている)に調整してください。
2. ブレーキディスク： 定期的に検査してください。

右前

mm 3.4 3.7 2.9

内側 外側

目視検査： --

ブランド： --
仕様： --
DOT: --
タイヤの使用年数： --

未測定

リコール関連情報：
リコール情報ありません。
修理の提案：
1. タイヤ： タイヤの交換をお勧めします。
2. ブレーキディスク： 定期的に検査してください。

左後

mm 3.5 1.1 2.9

外側 内側

目視検査： --

ブランド： --
仕様： --
DOT: --
タイヤの使用年数： --

未測定

リコール関連情報：
リコール情報ありません。
修理の提案：
1. タイヤ： 今すぐタイヤの交換をお勧めします; タイヤの空気圧を公称値(通常、車両のBピラーのネームプレートに記載されている)に調整してください。
2. ブレーキディスク： 定期的に検査してください。

右後

mm 2.8 3.0 2.4

内側 外側

目視検査： --

ブランド： --
仕様： --
DOT: --
タイヤの使用年数： --

未測定

リコール関連情報：
リコール情報ありません。
修理の提案：
1. タイヤ： タイヤの交換をお勧めします。
2. ブレーキディスク： 定期的に検査してください。

タイヤの写真

写真がありません。

灰色：未測定です。 緑色：良好です。 黄色：警告、交換をお勧めします。 赤色：異常、すぐに交換してください。